


FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad z ulice.



Pohľad zboku.



Pohľad zozadu-plot P2.

157
Fotodokumentácia
Tehotenská moda
Pohľad z ulice




Foto č.9 – trhliny v zadnej časti južnej fasády



Foto č. 10 – 2.NP - juhozápadné átrium