

Foto č.11 – trhliny v západnej fasáde átria




Foto č.12 – juhovýchodný komín