




20 m

1 : 944



1 : 944

REKONŠTRUKCIA DLAŽBY V PARKU JÁNA PAVLA II. NA HLAVNEJ ULICI V KOŠICIACH FOTODOKUMENTÁCIA

POHLADY NA RIEŠENÉ ÚZEMIE



Pohľad na park z juhu



Pohľad na park z východu



Pohľad na park zo severu




Pohľad na park zo západu

POŠKODENÉ POVRCHY SPEVNENÝCH PLÔCH





Detaily napojenia pieskovcovej dlažby parkových chodníkov na pás andezitovej dlažby obklopujúcej park

REKONŠTRUKCIA DLAŽBY V PARKU JÁNA PAVLA II. NA HLAVNEJ ULICI V KOŠICIACH
FOTODOKUMENTÁCIA



Poškodená pieskovcová dlažba parkových chodníkov



Detail poškodeného asfaltu a jeho napojenia na čadičovú dlažbu

